

Ficha de revisión de vías ferratas

Localidad: Cuevas de San Marcos

Fecha: Septiembre 2022

Apto

VVFF: Camorro II

Componentes:

PUENTES	3
TIROLINAS	0
ELEMENTOS ADICIONALES	0
SEÑALIZACIÓN	Buen estado
ACCESOS	Buen estado



Acceso y descripción:

- Esta nueva vía ferrata está ubicada en el monumento Natural de la Falla del Camorro, un espacio privilegiado desde el que podemos contemplar impresionantes paisajes: las vistas abarcan desde el río Genil hasta Sierra Nevada, pasando por las Sierras Subbéticas, el Torcal de Antequera o la Laguna de Fuente Piedra.
- Resulta perfecto para no iniciados en esta modalidad de montañismo, puesto que su dificultad es media-baja. Se caracteriza por la belleza de los paisajes y por su verticalidad, sin requerir grandes condiciones físicas a los aficionados. Por el mismo motivo es ideal para disfrutar en familia y adecuada para todo tipo de públicos. Su comienzo está muy próximo a la antigua cantera, el elemento más fácilmente reconocible en el lugar para las personas que acuden a la zona por primera; el remate se localiza, por su parte, en el alto de la sierra.

- DATOS PRINCIPALES:

Dificultad: K3

Tiempo total estimado: 2 hora y 00 minutos ida y vuelta desde el aparcamiento

Recorrido: 200 m

Tiempo estimado desde el aparcamiento: 15 minutos

Desnivel: 80 m

Tiempo estimado de vuelta del aparcamiento: 20 minutos

Localización: <https://goo.gl/maps/PeXPswHsgPQen8Rc8>

Trabajos realizados:

- Inspección de puntos críticos de línea de vida
- Inspección de corrosión en materiales
- Se mantiene cerrada en época de nidificación de rapaces protegidas
- Todo normal.

Fotos de trabajos: