

## ETAPA 7: Cómpea - Canillas de Aceituno

### ➤ PERFIL ETAPA7: Perfil de altitud e identificación por tramos.




Gráfica 1: Identificación tramos etapa7, nivel de accesibilidad.

Los tramos que se han identificado en la etapa 7Cómpea-Canillas de Aceituno para personas con movilidad reducida son los siguientes:

1. Tramo Nº 1 Cómpea – Canillas de Albaida: tramo **Convertible** para PMR
2. Tramo Nº 2 Canillas de Albaida – Calzada Romana: tramo **No Accesible** para PMR
3. Tramo Nº 3 Calzada Romana – Cortijo Casa de Haro: tramo **Convertible** para PMR
4. Tramo Nº 4 Cortijo Casa de Haro – Puente Árabe de Salares: tramo **No Accesible** para PMR
5. Tramo Nº 5 Salares – Capellanía: tramo **Convertible** para PMR
6. Tramo Nº 6 Capellanía – Puente Romano Sedella: tramo **No Accesible** para PMR
7. Tramo Nº 7 Puente Romano Sedella – Depósito agua Sedella: tramo **No Accesible** para PMR
8. Tramo Nº 8 Depósito agua Sedella – Área Recreativa Sedella: tramo **Convertible** para PMR
9. Tramo Nº 9 Área Recreativa Sedella – Puerto de Sedella: tramo **No Accesible** para PMR
10. Tramo Nº 10 Puerto de Sedella – Canilla de Aceituno: tramo **No Accesible** para PMR

➤ **MAPA ETAPA 7: Identificación por Tramos/ nivel de accesibilidad para PMR.**



<b>TRAMO Nº 1: <u>CÓMPETA - CANILLAS DE ALBAIDA</u></b>
<b>LONGITUD TRAMO:</b> 2,34 km.
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL:</b> El tramo 1 comienza en Cómpeeta, calle San Antonio y finaliza bordeando el pueblo de Canillas de Albaida, al inicio de la Calzada Romana.
<b>ACCESOS:</b> Inicio Tramo con vehículos: en calle San Antonio, Cómpeeta. Fin Tramo con vehículos: por calle Carril de Circunvalación y calle Estación.
<b>NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA</b>
<b>CRITERIOS DE DIFICULTAD:</b>
<b>PENDIENTE:</b> Pequeños tramos muy puntuales con pendiente.
<b>TIPO TERRENO/ PAVIMENTO:</b> Durante el recorrido del tramo 1 pasamos por zonas con distinto pavimento: - Carretera asfaltada - Camino de albero compactado - Senda
<b>IRREGULARIDADES:</b> Zonas con irregularidades en el terreno. En épocas de lluvia, puede haber problemas de encharcamiento en algunas zonas, al carecer de sistemas de drenaje o cunetas, principalmente la zona de camino de albero.
<b>ANCHO DE PASO:</b> Durante todo el recorrido el ancho libre de paso es superior a 120 cm, salvo la zona de carretera que carece de arcén.
<b>SEÑALIZACIÓN:</b> Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva.
<b>PELIGROSIDAD:</b> Peligrosidad por circulación de vehículos, zona carretera MA-112, sin arcén.
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: CONVERTIBLE</b>
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: CONVERTIBLE</b>
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: CONVERTIBLE</b>
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: CONVERTIBLE</b>

<b>TRAMO Nº 2: CANILLAS DE ALBAIDA - CALZADA ROMANA</b>
<b>LONGITUD TRAMO:</b> 0,675 km.
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL:</b> El tramo 1 comienza al inicio de la Calzada Romana de Canillas de Albaida y finaliza en la carretera de circunvalación de Canillas de Albaida. <b>ACCESOS:</b> Inicio Tramo con vehículos: por calle Carril de Circunvalación y calle Estación. Fin Tramo con vehículos: carretera de circunvalación de Canillas de Albaida.
<b>NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-ALTA</b>
<b>CRITERIOS DE DIFICULTAD:</b>
<b>PENDIENTE:</b> Zona de senda con fuerte pendiente ascendente. <b>TIPO TERRENO/ PAVIMENTO:</b> Durante el recorrido del tramo 2 pasamos por una zona de calzada romana y por una pequeña senda. <b>IRREGULARIDADES:</b> Zonas con escalones y grandes irregularidades en el terreno. <b>ANCHO DE PASO:</b> Durante el recorrido hay zonas con un ancho libre de paso inferior a 120 cm. <b>SEÑALIZACIÓN:</b> Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. <b>PELIGROSIDAD:</b> Peligrosidad por circulación de vehículos: - Zona de cruce carretera MA-5104.
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: NO ACCESIBLE</b>
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: NO ACCESIBLE</b>
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE</b> (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: NO ACCESIBLE</b>

<b>TRAMO Nº 3: CALZADA ROMANA – CORTIJO CASA DE HARO</b>
<b>LONGITUD TRAMO:</b> 4,76 km.
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL:</b> El tramo 3 comienza pasado Canillas de Albaida, carretera de circunvalación y finaliza a la altura del Cortijo Casa de Haro, <b>ACCESOS:</b> Inicio Tramo con vehículos: carretera de circunvalación de Canillas de Albaida. Fin Tramo con vehículos: carretera MA-127.
<b>NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA</b>
<b>CRITERIOS DE DIFICULTAD:</b>
<b>PENDIENTE:</b> Zonas de muy fuerte pendiente (>18%). <b>TIPO TERRENO/ PAVIMENTO:</b> Durante el recorrido del tramo 3 pasamos por zonas con distinto pavimento: - Caminoasfaltado. - Camino compactado. <b>IRREGULARIDADES:</b> Zonas con irregularidades en el terreno. En épocas de lluvia, puede haber problemas de encharcamiento en algunas zonas, al carecer de sistemas de drenaje o cunetas. <b>ANCHO DE PASO:</b> Durante todo el recorrido el ancho libre de paso es superior a 120 cm. <b>SEÑALIZACIÓN:</b> Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. <b>PELIGROSIDAD:</b> Peligrosidad por circulación de vehículos, tramo por carretera (MA-5104, pasado Canillas de Albaida).
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: CONVERTIBLE</b>
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: CONVERTIBLE</b>
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE</b> (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: CONVERTIBLE</b>

<b>TRAMO Nº 4: CORTIJO CASA DE HARO- PUENTE ÁRABE DE SALARES</b>
<b>LONGITUD TRAMO:</b> 2,5 km.
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL:</b> El tramo 4 comienza en la carretera MA-127 a la altura del Cortijo de Haro, y finaliza en Salares, al inicio del Puente Árabe. <b>ACCESOS:</b> Inicio Tramo con vehículos: carretera MA-127. Fin Tramo con vehículos: por calle Puente, Salares.
<b>NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-ALTA</b>
<b>CRITERIOS DE DIFICULTAD:</b>
<b>PENDIENTE:</b> Tramo con fuertes pendientes. <b>TIPO TERRENO/ PAVIMENTO:</b> El recorrido del tramo 4 transcurre por senda. <b>IRREGULARIDADES:</b> Zonas con grandes irregularidades en el terreno. En épocas de lluvia, puede haber problemas de encharcamiento en algunas zonas, y aparecer mayores irregularidades y desniveles. <b>ANCHO DE PASO:</b> Durante todo el recorrido el ancho libre de paso es inferior a 120 cm. <b>SEÑALIZACIÓN:</b> Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. <b>PELIGROSIDAD:</b> Senda muy irregular y con fuertes pendientes.
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: NO ACCESIBLE</b>
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: NO ACCESIBLE</b>
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE</b>
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: NO ACCESIBLE</b>

<b>TRAMO Nº 5: SALARES - CAPELLANÍA</b>
<b>LONGITUD TRAMO:</b> 2,56 km.
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL:</b> El tramo 5 comienza en Salares, calle Puente, y finaliza en la zona de Capellanía. <b>ACCESOS:</b> Inicio Tramo con vehículos: por calle Puente, Salares. Fin Tramo con vehículos: por carretera MA-127.
<b>NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA</b>
<b>CRITERIOS DE DIFICULTAD:</b>
<b>PENDIENTE:</b> Zonas con fuertes pendientes. <b>TIPO TERRENO/ PAVIMENTO:</b> Durante el recorrido del tramo 5 pasamos por zonas con distinto pavimento: - Carretera de asfalto. - Camino compactado. <b>IRREGULARIDADES:</b> Zonas con irregularidades en el terreno. En épocas de lluvia, puede haber problemas de encharcamiento en algunas zonas, al carecer de sistemas de drenaje o cunetas. <b>ANCHO DE PASO:</b> Durante todo el recorrido el ancho libre de paso es superior a 120 cm. <b>SEÑALIZACIÓN:</b> Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. <b>PELIGROSIDAD:</b> Peligrosidad por circulación de vehículos: - Zona por casco urbano de Salares. - Cruce carretera MA-4107.
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: CONVERTIBLE</b>
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: CONVERTIBLE</b>
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE</b> (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: CONVERTIBLE</b>

<b>TRAMO Nº 6: CAPELLANÍA – PUENTE ROMANO SEDELLA</b>
<b>LONGITUD TRAMO:</b> 1,72 km.
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL:</b> El tramo 6 comienza la zona de Capellanía y finaliza al inicio del Puente Romano de Sedella (zona La Herriza), transcurriendo por senda. <b>ACCESOS:</b> Inicio Tramo con vehículos: por carretera MA-127. Fin Tramo con vehículos: por calle Granada, Sedella.
<b>NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-ALTA</b>
<b>CRITERIOS DE DIFICULTAD:</b>
<b>PENDIENTE:</b> Inicio del tramo con fuerte pendiente (>16%). <b>TIPO TERRENO/ PAVIMENTO:</b> El recorrido del tramo 6 transcorre por senda, pedregosa. <b>IRREGULARIDADES:</b> Zonas con grandes irregularidades en el terreno. En épocas de lluvia, puede haber problemas de encharcamiento en algunas zonas, al carecer de sistemas de drenaje o cunetas y aparición de mayores irregularidades y desniveles. <b>ANCHO DE PASO:</b> Durante todo el recorrido el ancho libre de paso es inferior a 120 cm. <b>SEÑALIZACIÓN:</b> Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. <b>PELIGROSIDAD:</b> Sin zonas de peligrosidad, las propias del terrero (senda estrecha e irregular, con pendientes).
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: NO ACCESIBLE</b>
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: NO ACCESIBLE</b>
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE</b> (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: NO ACCESIBLE</b>



<b>TRAMO Nº 7: PUENTE ROMANO SEDELLA – DEPÓSITO AGUA SEDELLA</b>
<b>LONGITUD TRAMO:</b> 2,167 km.
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL:</b> El tramo 7 comienza en el Puente Romano de Sedella, pasa por Sedella y finaliza en el depósito de agua de Sedella. <b>ACCESOS:</b> Inicio Tramo con vehículos: por calle Granada, Sedella. Fin Tramo con vehículos: por carretera MA-126.
<b>NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-ALTA</b>
<b>CRITERIOS DE DIFICULTAD:</b>
<b>PENDIENTE:</b> Zonas puntuales con fuerte pendiente. Último tramo para llevar al depósito del agua, con pendiente ascendente de >16%. <b>TIPO TERRENO/ PAVIMENTO:</b> Durante el recorrido del tramo 7 pasamos por zonas con distinto pavimento: - Carril terrizo compactado - Carretera de asfalto, casco urbano - Senda <b>IRREGULARIDADES:</b> Zonas con escalones aislados y grandes irregularidades en el terreno. En épocas de lluvia, puede haber problemas de irregularidades y desniveles en algunas zonas, principalmente en la zona de senda. <b>ANCHO DE PASO:</b> Durante todo el recorrido el ancho libre de paso es superior a 120 cm, salvo en la zona de senda. <b>SEÑALIZACIÓN:</b> Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. <b>PELIGROSIDAD:</b> Peligrosidad por circulación de vehículos, zona del casco urbano de Sedella.
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: NO ACCESIBLE</b>
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: NO ACCESIBLE</b>
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE</b> (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE</b> (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).

<b>TRAMO Nº 8: DEPÓSITO AGUA SEDELLA – ÁREA RECREATIVA SEDELLA</b>
<b>LONGITUD TRAMO:</b> 0,9 km.
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL:</b> El tramo 8 comienza en la zona del depósito de agua de Sedella y finaliza en el Área Recreativa de Sedella.
<b>ACCESOS:</b> Inicio Tramo con vehículos: por carretera MA-126. Fin Tramo con vehículos: por carretera MA-126.
<b>NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA</b>
<b>CRITERIOS DE DIFICULTAD:</b>
<b>PENDIENTE:</b> Zonas con ligeras pendientes.
<b>TIPO TERRENO/ PAVIMENTO:</b> Durante el recorrido del tramo 8 pasamos por carril compactado.
<b>IRREGULARIDADES:</b> Puede presentar algunas irregularidades en el terreno. En épocas de lluvia, puede haber problemas de encharcamiento en algunas zonas, al carecer de sistemas de drenaje o cunetas, así como la aparición de más irregularidades y desniveles en el terreno.
<b>ANCHO DE PASO:</b> Durante todo el recorrido el ancho libre de paso es superior a 120 cm.
<b>SEÑALIZACIÓN:</b> Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva.
<b>PELIGROSIDAD:</b> Zonas sin peligrosidad.
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: CONVERTIBLE</b>
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: CONVERTIBLE</b>
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE</b>
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE</b>

<b>TRAMO Nº 9:ÁREA RECREATIVA SEDELLA – PUERTO DE SEDELLA</b>
<b>LONGITUD TRAMO:</b> 3,7 km.
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL:</b> El tramo 9 comienza en la zona del Área Recreativa de Sedella y finaliza en el puerto de Sedella. <b>ACCESOS:</b> Inicio Tramo con vehículos: por carretera MA-126, MA-4105. Fin Tramo con vehículos: por carretera MA-4105.
<b>NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-ALTA</b>
<b>CRITERIOS DE DIFICULTAD:</b>
<b>PENDIENTE:</b> Zonas con ligeras pendientes. <b>TIPO TERRENO/ PAVIMENTO:</b> Durante el recorrido del tramo 9 pasamos por zonas con distinto pavimento: - Carril terrizo compactado - Carretera de asfalto <b>IRREGULARIDADES:</b> Zonas con algunas irregularidades en el terreno. En épocas de lluvia, puede haber problemas de encharcamiento en algunas zonas, al carecer de sistemas de drenaje o cunetas, así como la aparición de mayores irregularidades y desniveles en el terreno. <b>ANCHO DE PASO:</b> Durante todo el recorrido el ancho libre de paso es superior a 120 cm. <b>SEÑALIZACIÓN:</b> Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. <b>PELIGROSIDAD:</b> Peligrosidad por circulación de vehículos, tramo por carretera, sin arcén.
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: NO ACCESIBLE</b>
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: NO ACCESIBLE</b>
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE</b> (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: NO ACCESIBLE</b>

<b>TRAMO Nº 10: PUERTO DE SEDELLA – CANILLAS DE ACEITUNO</b>
<b>LONGITUD TRAMO:</b> 1,77 km.
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL:</b> El tramo 10 comienza en el puerto de Sedella y finaliza en el pueblo de Canillas de Aceituno. <b>ACCESOS:</b> Inicio Tramo con vehículos: por carretera MA-4105. Fin Tramo con vehículos: por calle Huertezuelo, Canillas de Aceituno.
<b>NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-ALTA</b>
<b>CRITERIOS DE DIFICULTAD:</b>
<b>PENDIENTE:</b> Último tramo con fuerte pendiente ascendente. <b>TIPO TERRENO/ PAVIMENTO:</b> Durante el recorrido del tramo 10 pasamos por zonas con distinto pavimento: - Carril terrizo compactado - Senda <b>IRREGULARIDADES:</b> Zonas con grandes irregularidades en el terreno, principalmente la zona de senda. En épocas de lluvia, puede haber problemas de encharcamiento en algunas zonas, al carecer de sistemas de drenaje o cunetas, así como la aparición de mayores irregularidades y desniveles en el terreno. <b>ANCHO DE PASO:</b> Durante todo el recorrido el ancho libre de paso es superior a 120 cm, salvo en la zona de senda. <b>SEÑALIZACIÓN:</b> Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. <b>PELIGROSIDAD:</b> Cruce carretera MA-4105.
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: NO ACCESIBLE</b>
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: NO ACCESIBLE</b>
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE</b> (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE</b> (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).