


ETAPA 3: Vélez- Málaga -Torrox

➤ PERFIL ETAPA 3: Perfil de altitud e identificación por tramos.




Gráfica 1: Identificación tramos etapa3, nivel de accesibilidad.

Los tramos que se han identificado en la etapa 3 Vélez Málaga-Torrox para personas con movilidad reducida son los siguientes:

1. Tramo Nº 1 Vélez Málaga-Río Seco: tramo **accesible** para PMR.
2. Tramo Nº 2 Río Seco-Algarrobo Costa: tramo **convertible** para PMR.
3. Tramo Nº 3 Algarrobo Costa-Mezquitilla: tramo **accesible** para PMR.
4. Tramo Nº 4 Mezquitilla-Lagos: tramo **practicable** para PMR.
5. Tramo Nº 5 Lagos-Paseo Marítimo Lagos: tramo **accesible** para PMR.
6. Tramo Nº 6 Entre Paseo Marítimo Lagos-Paseo Marítimo El Morche: tramo **convertible** para PMR.
7. Tramo Nº 7 Paseo Marítimo El Morche: tramo **accesible** para PMR.
8. Tramo Nº 8 Entre Paseo Marítimo El Morche-Paseo Marítimo Torrox Costa: tramo **convertible** para PMR.
9. Tramo Nº 9 Paseo Marítimo Torrox Costa: tramo **accesible** para PMR.
10. Tramo Nº 10 Faro Torrox Costa-Torrox Pueblo: tramo **convertible** para PMR.

➤ **MAPA ETAPA 3: Identificación por Tramos/ nivel de accesibilidad para PMR.**



TRAMO Nº 1: VÉLEZ MÁLAGA-RÍO SECO
LONGITUD TRAMO: 1,38 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 1 comienza en calle Camino del Algarrobo, finalizando en Río Seco (150 metros antes de llegar al río). ACCESOS: Inicio y fin Tramo con vehículos: por la carretera A-356, continuando por Avenida Juan Carlos, giro a la derecha por Avenida Pablo Iglesias hasta llegar a calle Camino del Algarrobo
NIVEL DE DIFICULTAD: BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Zonasin pendientes. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: El recorrido del tramo 1 transcurre por un camino compactado junto a la carretera y una pequeña zona por carretera. IRREGULARIDADES: No presenta irregularidades ni desniveles durante el recorrido. ANCHO DE PASO: Durante todo el recorrido el ancho libre de paso es superior a 120 cm. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: Tramo de 50 metros que transcurre por la carretera (calle Camino del Algarrobo).
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: ACCESIBLE (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: ACCESIBLE (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: ACCESIBLE (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).

TRAMO Nº 2: RÍO SECO-ALGARROBO COSTA**LONGITUD TRAMO:** 4 km.**DESCRIPCIÓN GENERAL:** El tramo 2 comienza Río Seco y finaliza en Algarrobo Costa (al inicio del paseo marítimo).**ACCESOS:**

Inicio Tramo con vehículos: por la carretera A-356, continuando por Avenida Juan Carlos, giro a la derecha por Avenida Pablo Iglesias hasta llegar a calle Camino del Algarrobo

Fin Tramo con vehículos: N-340, Avenida de Andalucía

NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA**CRITERIOS DE DIFICULTAD:****PENDIENTE:**

Zona sin fuertes pendientes.

TIPO TERRENO/ PAVIMENTO:

El recorrido del tramo 2 transcurre por distintos tipos de pavimentos:

- Camino compactado.
- Carretera.
- Cauce del Río Seco.

IRREGULARIDADES:

No presenta grandes irregularidades ni desniveles durante el recorrido. Salvo en la zona que transcurre por el cauce del río Seco, que en periodos de lluvia pueden aparecer irregularidades.

ANCHO DE PASO:

Durante todo el recorrido el ancho libre de paso es de 120 cm, salvo por las zonas de carretera que va por un pequeño arcén terrizo.

SEÑALIZACIÓN:

Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa.

Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva.

PELIGROSIDAD:

Zona por el cauce del Río Seco.

Zona por carretera.

NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: CONVERTIBLE**NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: CONVERTIBLE****NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTIBLE**(*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).**NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE**(*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).

TRAMO Nº 3: <u>ALGARROBO COSTA-MEZQUITILLA</u>
LONGITUD TRAMO: 1,35 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 3 comienza en el paseo marítimo de Algarrobo Costa, y finaliza en Mezquitilla (altura del arroyo de Mamelucos).
ACCESOS: Inicio y fin Tramo con vehículos: N-340.
NIVEL DE DIFICULTAD: BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Zona sin pendientes.
TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: El recorrido del tramo 3 transcurre por paseo marítimo.
IRREGULARIDADES: No presenta zonas con irregularidades.
ANCHO DE PASO: El recorrido presenta un ancho libre de paso superior a 120 cm.
SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva.
PELIGROSIDAD: Zonassin peligrosidad.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: ACCESIBLE

TRAMO Nº 4: MEZQUITILLA-LAGOS
LONGITUD TRAMO: 1,6 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 4 comienza en Mezquitilla y finaliza al inicio del Paseo Marítimo de Lagos. ACCESOS: Inicio y fin Tramo con vehículos: por la carretera N-340.
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Zona sin pendientes. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: El recorrido del tramo 4 transcurre por el arcén de la carretera y por un pequeño camino compactado junto al arcén de la carretera N-340. IRREGULARIDADES: Puede presentar pequeñas irregularidades durante el recorrido. ANCHO DE PASO: Durante el recorrido hay zonas con un ancho libre de paso inferior a 120 cm. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: Zona que transcurre por el arcén de la carretera.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: PRACTICABLE (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: PRACTICABLE (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).

TRAMO Nº 5: LAGOS-PASEO MARÍTIMO LAGOS
LONGITUD TRAMO: 0,3 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 5 transcurre por el Paseo Marítimo de Lagos. ACCESOS: Inicio y fin Tramo con vehículos: N-340.
NIVEL DE DIFICULTAD: BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Zona sin pendientes. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: El recorrido del tramo 5 transcurre por acerado. IRREGULARIDADES: No presenta irregularidades ni desniveles. ANCHO DE PASO: El recorrido presenta un ancho libre de paso superior a 120 cm. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: Zonas sin peligrosidad.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: ACCESIBLE

TRAMO Nº 6: ENTRE PASEO MARÍTIMO DE LAGOS-PASEO MARÍTIMO EL MORCHE
LONGITUD TRAMO: 2,5 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 6 se inicia al finalizar el paseo marítimo de Lagos y finaliza al comienzo del paseo marítimo de El Morche. ACCESOS: Inicio y fin Tramo con vehículos: N-340.
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Zona sin pendientes pronunciadas. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: El recorrido del tramo 6 transcurre por acerado, arcén de la carretera, pequeño camino compactado junto a la carretera y una zona por la arena de la playa (compactada). IRREGULARIDADES: Presenta zonas con irregularidades. En la zona de la desembocadura del río Güí, en épocas de lluvias aparecen irregularidades y desniveles. ANCHO DE PASO: Algunas zonas del recorrido presentan un ancho libre de paso inferior a 120 cm (zona del arcén de la carretera principalmente). SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: Zona de peligrosidad: zona de arcén por la carretera N-340. Cruce río Güí.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).

TRAMO Nº 7: PASEO MARÍTIMO EL MORCHE
LONGITUD TRAMO: 0,6 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 7 transcurre por el paseo marítimo de El Morche. ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: N-340, Crta El Morche. Fin tramo con vehículos: N-340, calle Almería y baja por calle del Mar hasta llegar al paseo marítimo El Morche.
NIVEL DE DIFICULTAD: BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Zona sin pendientes. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: El recorrido del tramo 7 transcurre por acerado del paseo marítimo. IRREGULARIDADES: Zona sin irregularidades ni desniveles. ANCHO DE PASO: El recorrido presenta un ancho libre de paso superior a 120 cm. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: Sin zonas de peligrosidad.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: ACCESIBLE

TRAMO Nº 8: ENTRE PASEO MÁRÍTIMO EL MORCHE-PASEO MARÍMO TORROX COSTA
LONGITUD TRAMO: 0,87 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 8 comienza tras finalizar la zona urbanizada del paseo marítimo de El Morche y finaliza al inicio del paseo marítimo de Torrox Costa (transcurre por una zona sin paseo marítimo).
ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: N-340, calle Almería y bajada por calle del Mar hasta llegar a la terminación del paseo marítimo El Morche. Fin Tramo con vehículos: N-340, calle Almería y bajada por Avenida Las Palmeras.
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Zona sin pendientes.
TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: El recorrido del tramo 8 transcurre un sendero compactado de arena de la playa.
IRREGULARIDADES: Zonas con irregularidades, derivas del tipo de pavimento.
ANCHO DE PASO: El recorrido presenta un ancho libre de paso de 120 cm.
SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva.
PELIGROSIDAD: Cruce Arroyo del Manzano.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE

TRAMO Nº 9: PASEO MARÍTIMO TORROX COSTA
LONGITUD TRAMO: 2,22 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 9 comienza al inicio del paseo marítimo de Torrox Costa, y transcurre por dicho paseo (paseo marítimo de Ferrara). ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: N-340, calle Almería y bajada por Avenida Las Palmeras. Fin Tramo con vehículos: N-340 y Avenida Andalucía, bajada por Avenida El Faro.
NIVEL DE DIFICULTAD: BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Zonas sin pendientes. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: El recorrido del tramo 9 transcurre por acerado, del paseo marítimo. IRREGULARIDADES: Zona sin irregularidades. ANCHO DE PASO: El recorrido presenta un ancho libre de paso superior a 120 cm. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: Zonas sin peligrosidad.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: ACCESIBLE

TRAMO Nº 10: FARO TORROX COSTA-TORROX PUEBLO
LONGITUD TRAMO: 3,7 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 10 comienza en el Faro de Torrox Costa y finaliza en Torrox Pueblo. ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: N-340 y Avenida Andalucía, bajada por Avenida El Faro. Fin Tramo con vehículos: Torrox, calle Almedina.
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Último tramo con pendiente pronunciada. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: El recorrido del tramo 8 transcurre por camino compactado. IRREGULARIDADES: Zonas con irregularidades, principalmente la zona que cruza por el río Torrox. En épocas de lluvias aparecen mayores irregularidades. ANCHO DE PASO: Algunas zonas del recorrido presentan un ancho libre de paso inferior a 120 cm. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: Cruce Río Torrox.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE